

Cardano al Campo (Va), 11 giugno 2009

Oggetto: Nota informativa flotta Airbus Livingston.

Livingston SpA informa, in merito a quanto in oggetto, di essere in stretto e costante contatto con ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e con la casa costruttrice Airbus, che sta coadiuvando le indagini condotte dalle Autorità francesi "BEA" (Bureau d'Enquetes et Analyses) in linea con quanto previsto dalle raccomandazioni "ICAO" (International Civil Aviation Organization - Annesso 13) in relazione agli accadimenti del volo Air France 447.

Al momento sono in corso approfondite indagini su tutti i possibili fattori causali, non volendo escludere alcun elemento a priori.

Alcune fonti giornalistiche hanno dato particolare risalto alla possibile anomalia relativa al funzionamento dei sensori per la rilevazione della velocità degli Airbus (tubo di Pitot). Per quanto ancora non vi sia alcuna certezza in merito ad un possibile nesso causale, Livingston SpA rende noto che su tutti gli aeromobili della sua flotta Airbus sono presenti i sensori per la rilevazione della velocità, rigorosamente corrispondenti all'ultimo standard definito dalla stessa casa costruttrice Airbus e quindi non sono necessari interventi correttivi straordinari.

Livingston SpA tiene a precisare inoltre che, sulla propria flotta Airbus A330-200, A321-231, sono installati dei sensori per la rilevazione della velocità, con caratteristiche tecniche diverse da quelli montati sull'aereo Air France volo 447.

Livingston SpA desidera quindi assicurare ed informare tutta la Clientela sulla scrupolosità con cui vengono costantemente effettuati i controlli sulla flotta, in rigorosa applicazione dei migliori standard qualitativi di manutenzione e di controlli tecnici atti a mantenere il più alto livello di sicurezza.

Livingston SpA si impegna, a fronte di eventuali aggiornamenti sensibili in merito alla vicenda, di tenere informata tutta la propria Clientela.

Livingston S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via Giovanni XXIII, 206 - 21010 Cardano al Campo (VA) Italy - Aeroporto Milano Malpensa

Tel.: +39 0331267321 Fax: +39 0331267421 e-mail: info@livingstonair.it - info@lauda.it

www.livingstonair.it - www.lauda.it

Cap. Soc. € 34.000.000 i.v. - Reg. Imp. Varese/Cod. Fisc./Part. IVA 02088640020 - R.E.A. Varese 284189

Società per azioni con unico socio